

Bougies d'allumage



BOSCH

Des technologies pour la vie

Communication concernant un produit obsolète/remplacé Juin 2019

Marché de rechange automobile Amérique du Nord

Bougies d'allumage - juin 2019		Obsolète =	1 Nouveaux numéro	Remplacée	3 Nouveaux numéros
Numéro de pièce actuel	Description	Statut du numéro de pièce actuel	Réorganiser ou remplacer par numéro de pièce		
8166	Bougie d'allumage Double Platinum	Remplacée	8180		
8179	Bougie d'allumage Double Platinum	Remplacée	8165		
ZR5TPP33S	Bougie d'allumage Double Platinum	Remplacée	ZR5TPP33		
WR8CC	Cuivre avec bougie d'allumage en nickel	Jusqu'à épuisement des stocks			
8167	Bougie d'allumage Double Platinum	Obsolète			
79011	Cuivre avec bougie d'allumage en nickel	Jusqu'à épuisement des stocks			
FR7HC0X	Cuivre avec bougie d'allumage en nickel	Jusqu'à épuisement des stocks			
7585	Cuivre avec bougie d'allumage en nickel	Jusqu'à épuisement des stocks			